监理日志()

日期: 2018年3月8日 天气: 晴

星期: 四 气温: 9—1C°

工程名称:沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

工程4	H 14 . D . 4 . 1. C . 2 . C	,,,,	
	现场安全巡视		
		1.	屋面施工现场,未发现安全隐患。
		2.	配电房施工现场,未发现安全隐患。
		3.	外线施工现场,未发现安全隐患。
监			
理	现场质量检查:		
エ			1.屋面4平方,25平方,150平方线路敷设,检查时发现150平方电缆,
作			有不同程度表面划伤现象,已警告施工方,采取措施,避免此类事
情			情再次发生。
况			2. 屋面桥架,逆变器安装,符合要求。
			3. 配电房砌墙,符合要求。
			4. 外线电缆沟土方回填,符合要求。
乘	施工单位		施工内容及进度
	合肥富春园林		
\.			屋面,4平方,25平方150平方线路敷设,35人,完成45%
施	建设工程有限	1.	
エ		1. 2.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45%
	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
エ	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45%
工情	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情况	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情况	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情况 其它	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情况 其它事	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%
工情况 其它事项	建设工程有限	1. 2. 3.	屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成45% 配电房砌墙,5人,完成95%

