

# 监理日志( )

日期: 2018年11月21日

星期: 日

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

天气: 多云  
气温: 18-24

日期:

星期:

工程名

监理工作情况
--------

1. 监理对浇筑前柱基进行检查:
  - ①侧模板没有放正，施工人员现场整改。
  - ②侧模板内有土没有清理干净，施工人员现场清理。
2. 施工人员、机械满足浇筑要求。
3. 浇筑过程中沙浆饱满，震捣均匀密实，收面光滑平整。
4. C25混凝土30吨，浇筑51组。(每组4个)

施工单位	施工内容及进度
常州天合光ovoltaic 有限公司	混凝土泵车一台，发电机两台，震捣棒一个。 三轮车一台，现场施工人员25人，管理人员3人，预埋管焊接120个左右。 支架基础浇筑20个。

其它事项	由于商混站停电，11.30开始浇筑，没有完成浇筑计划。
------	-----------------------------

本日现场监理人员	严卫忠、王洪伟、郭伟、王健
记录人: 王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):