

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 21 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 21~29°

工程名称: 德州市 9.714W 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 区域三光伏区个别地区挖地沟深度达不到设计要求; 2. 组件安装时个别压块未紧固; 3. 个别组件存在坡度弯曲度; 4. 个别施工工人未佩戴安全帽; 以上所有现场为包工头已联系现场为包工头负责人以整改及整改; 监理石有以区域一、区域二组件安装质量;
--	--

施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
德州天合光伏	德州天合光伏	为包工现场施工发电水机二台; 三轮车一辆; 为包工入共 43 人; 组件全部安装完成;

其 它 事 项	
----------------------------	--

本日现场监理人员	王 志 王 洪 伟 王 伟 王 健
记录人: 王 伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):