

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县北镇110kV渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年8月26日 星期五	气候	阴	气温	30/26
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	请做 8人				
检查发现的问题	监理检查9区汇流箱时发现,有部分汇流箱漏水				
处理措施、意见、结果	监理责令总包方联系厂方和施工方到场协调解决并尽落实。				
协调内容或其他	厂家检查汇流箱				
记录人	秦毅章		总监签阅		

