

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 13 日
 星期: 五
 工程名称: 汇中恒光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 28°C ~ 38°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏施工现场, 发现现场个别箱变彩钢平台除锈未到位 2. 六区光伏方阵组件垂直度存在误差 3. 施工人员未佩戴安全帽 4. 总包方未调整工作时间 5. 整理竣工资料	
施 工 情 况	施工单位 甘宝建	施 工 内 容 及 进 度 1. 汇流箱进行防火封堵 2. 调整 5 区、6 区方阵组件 3. 道路各整平
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 李明冬		
记录人: 李明冬 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰		