

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 1 日

天气: 晴
气温: 30℃~36℃

星期: 日
工程名称: 汇恒光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视快庄施工现场 (现场进行 1、2、3 号组件调整) 现场发现箱逆变接地扁铁未刷黄绿漆。 2. 部分桩头除锈未完成, 少数桩头除锈遗漏 3. 整理资料并补充监理云		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘安建 3	1. 调整快庄 1、2、3 号组件 2. 清理箱逆变平台下的垃圾 (快庄) 3. 归拢快庄剩余的电缆	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰	