

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 2 日

星期: 一

工程名称: 汇中巨光伏发电项目

天气: 阴

气温: 24℃ ~ 35℃

监 理 工 作 情 况	1、1、视快庄施工现场(现场进行汇流箱内正负极检测) 2、箱逆变盘底桥架内电缆未理直绑扎 3、4、5、6、7、8、9区桩头未除锈 4、整理资料并上传监理云 5、箱逆变清理后柜门未及时关闭	
施 工 情 况	施工单位 甘安建	施 工 内 容 及 进 度 1、快庄1、2、3、4、5、6、7、8、9区汇流箱内正负极检测 2、箱逆变接地扁铁刷黄绿漆
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明
记录人: 李明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰