

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宁洛村光伏扶贫电站

日期	2018年02月24日 星期日	气候	多云	气温	7/0℃
监理单位动态:	李云 张mx 成		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	中海建设 12人				
施工机械动态:					
施工进度情况	谢坊镇大山背村基座定位、支架、组件安装				
检查发现的问题	1. 压块螺栓未紧固 2. 施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 压块螺栓必须按规范要求紧固 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽，否则不得施工。				
协调内容或其他					
记录人	张mx 成		总监签阅	苗守明	

