

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市宝克村屋顶光伏扶贫电站.

日期	2018年4月25日 星期三	气候	多云	气温	25℃/17℃
监理人员动态: 李云 郝团结 徐文平 施工方人员动态: 中海建设 15人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 塘背村光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员 3人. 2. 大岙背村、谢坊村、云元村、新水南村光伏扶贫电站. 电缆敷设、逆变器安装, 施工人员 12人				
检查发现的问题	1. 支架檩条切口处未做防腐处理. 2. 施工人员未戴防护手套 3. 逆变器直流端子未压紧, 有松动现象				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 支架檩条切口处必须做防腐处理. 3. 施工人员必须戴防护手套. 4. 直流端子必须压紧压实, 不允许有松动现象.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗宇明		

