

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市空克村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年4月7日 星期五	气候	阴	气温	24°C/18°C
监理单位动态: 李云、郭团结、徐文平		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 队					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 下洲村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员4人 2. 中赖村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员4人				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 逆变器端直流电缆预留过短. 3. 支架檩条切口处未做防腐处理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 电缆预留长度必须符合规范要求. 4. 檩条切口处必须做防腐处理.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

