

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年5月11日 星期五	气候	多云	气温	27℃/20℃
监理人员动态: 李云、孙团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	凯丰村光伏扶贫电站 电缆敷设、施工人员 5人				
检查发现的问题	1. 组件与支架间无接地连接 2. 施工现场未及时清理				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 组件与支架间必须有接地连接, 并且接地网连接必须符合规范要求。 3. 现场施工垃圾必须及时清理。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

