

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市安南村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 5 月 17 日 星期四	气候	晴	气温	36℃ / 24℃
监理人员动态: 李云、郭团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 11人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 安全村光伏扶贫电站, 配电箱安装 5人 施工 2. 瑞红村光伏扶贫电站, 配电箱安装 5人 施工 3. 盖州村光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员 5人				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴防护手套 2. 组件与支架间无等电位线连接 3. 接地焊接处未做防腐处理				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改 2. 施工人员必须戴防护手套 3. 组件与支架间必须有等电位线连接 4. 对接地焊接处必须做防腐处理				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

