

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年5月25日 星期五	气候	多云	气温	37℃/26℃
监理人员动态: 李云、孙国维		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设					
施工机械动态:					
施工进度情况	石背村光伏扶贫电站, 电站加固, 施工人员5人。				
检查发现的问题	1. 支架斜撑焊接长度不够。 2. 电站个别螺丝有生锈现象。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 电焊焊接施工时, 焊接长度一定要符合标准。 3. 电站生锈螺丝必须做防锈处理, 并且刷防锈漆保护。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

