

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市望京村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 5 月 28 日 星期二	气候	多云	气温	33℃ / 24℃
监理单位动态:	李云、孙团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 9人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 新院村光伏扶贫电站, 电站整改, 施工人员42. 2. 中板村光伏扶贫电站, 电站整改, 施工人员5人.				
检查发现的问题	1. 接地连接搭接长度不够. 2. 个别螺丝有生锈现象.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 接地扁铁焊接长度必须符合规范要求. 3. 螺丝有生锈的, 必须做防腐处理, 涂刷防锈漆.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苟守明		

