

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市定南村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年6月12日 星期四	气候	晴	气温	34℃/24℃
监理单位动态:	李云, 封团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 8人				
施工机械动态:					
施工进度情况	均田村光伏扶贫电站, 支架安装, 施工人员8人.				
检查发现的问题	1. 现场施工人员切割檩条时未戴防护手套. 2. 檩条切口处未做防腐处理. 3. 支架螺栓未拧紧.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员切割檩条时必须戴防护手套. 3. 檩条切口处必须及时做好防腐处理. 4. 支架螺栓必须拧紧到位, 不得出现漏拧现象.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

