

监 理 日 志

工程名称: 潍坊市寒亭区农村房屋光伏扶贫电站

日期	2019年02月03日 星期三	气候	晴	气温	9/0℃
监理单位动态:	李三 张明成	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 12人				
施工机械动态:					
施工进度情况	苗木的镇直坑村支架. 组件安装. 施工队以				
检查发现的问题	1. 支架连接件镀锌层损坏 2. 螺栓未紧固				
处理措施、意见、结果	1. 镀锌层损坏的必须重新进入防腐防锈处理 2. 螺栓必须按规范要求紧固				
协调内容或其他					
记录人	张明成	总监签阅	苗守明		

