

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞安市穿壳村光伏扶贫电站

|                  |                                                      |                 |     |    |       |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| 日期               | 2018年02月07日 星期三                                      | 气候              | 晴   | 气温 | 13/2℃ |
| 监理人员动态: 李云 张mx 等 |                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |       |
| 施工方人员动态: 中海建设1人  |                                                      |                 |     |    |       |
| 施工机械动态:          |                                                      |                 |     |    |       |
| 施工进度情况           | 1. 沙排村基座定位. 支架安装. 施工人员6人<br>2. 罗石村基座定位. 支架安装. 施工人员6人 |                 |     |    |       |
| 检查发现的问题          | 1. 立柱垂直度不符合规范要求<br>2. 螺栓紧固不到位                        |                 |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果       | 1. 调整支架的空架位置. 立柱垂直度必须符合规范要求<br>2. 螺栓必须按规范紧固到位        |                 |     |    |       |
| 协调内容或其他          |                                                      |                 |     |    |       |
| 记录人              | 张mx 等                                                | 总监签阅            | 苗守明 |    |       |



由 扫描全能王 扫描创建