

监 理 日 志

工程名称: 甘肃华电酒泉发电有限公司二期100MW炉内脱硫分布式光伏扶贫电站项目

日期	2018年2月5日 星期一	气候	多云	气温	5℃
监理人员动态:	陈工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	陈工现场				
施工机械动态:	4台塔吊、1台搅拌机				
施工进度情况	- 1区柱基钢筋模板加工. - 1区柱基混凝土浇筑. - 1区柱基模板拆除.				
检查发现的问题	现场检查. 对1区柱基钢筋模板加工, 1区柱基混凝土浇筑, 1区柱基模板拆除时质量检查, 质量一般. 对1区柱基混凝土浇筑质量检查, 现场用卷尺测量, 发现个别柱基不符合图纸设计要求.				
处理措施、意见、结果	我监理单位人员现场检查时发现问题, 立即通知施工单位整改. 个别有偏位现象. 现场通知施工单位立即整改.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	张德军	总监签阅	苗守明.		

