

监 理 日 志

工程名称: 二期10mm宽板补分布式新大快板浇筑。

日期	2018年3月23日 星期五	气候	晴	气温	8°-21°
监理人员动态: 陈子明 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。			
施工方人员动态: 陈子明 2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4#箱梁变基钢筋模板板加工。 2#箱梁变基钢筋槽钢焊接。 3#箱梁变基钢筋桁架安装。 8区西南角围檩安装。				
检查发现的问题	4#箱梁变基钢筋模板板加工及安装符合要求。 2#箱梁变基钢筋槽钢焊接符合要求。 3#箱梁变基钢筋桁架安装符合要求。 8区西南角围檩安装时发现高度不符。				
处理措施、意见、结果	我方监理人员现场巡查时发现8区西南角围檩安装高度不符，不符合要求，要求施工方立即调整基坑深度。做好围檩保证围檩的强度和美观度。				
协调内容或其他	注意安全。文明施工。				
记录人	陈子明	总监签阅	苗子明		