

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10MW分布式光伏扶贫电站项目

日期	2018年5月18日 星期五	气候	多云	气温	19℃~26℃				
监理单位动态:	施工现场 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.							
施工方人员动态:	施工现场 15人								
施工机械动态:	解除两台								
施工进度情况	1. 1#~8#光伏区汇流箱已安装完成。 2. 光伏区护栏门安装。 3. 升压站电缆沟盖板缺失。 4. 光伏区标识标牌校正更换。								
检查发现的问题	1. 施工方人员提出要求进行盖板施工。 2. 个别人员在施工期间未戴安全帽。								
处理措施、意见、结果	通知施工单位加强施工过程的安全性和有效性。								
协调内容或其他	协调施工。 注意安全。								
记录人	陈晓明			总监签阅	高厚明				

