

监 理 日 志

工程名称: 泰顺宏安30MW光伏林光互补光伏小项目

日期	2019年7月23日星期二	气候	晴	气温	20.5~32.0
监理人员动态:	葛庆琦	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员4人、施工队15人				
施工机械动态:	挖机1台、搅拌机1台、铲车1台、振动棒1台、电焊机1台、钢筋39				
施工部位进度情况	2号地、3号地支穿管处焊接打桩。 5号地支管焊接。6号地支管基础浇筑。 8号地接地扁钢焊接。				
检查发现的问题	现场巡视检查,要求挖基础浇筑必须振捣密实。 接地扁钢焊接必须按设计和规范要求施工。督促 做好安全和高温防暑工作。合理安排施工时间。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛庆琦	总监签阅	刘士发		

