

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 19 日

星期: 二

工程名称: 泰顺农光30MW光伏扶贫电站工程

天气: 晴
气温: 22/18

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视1、3号地施工, 检查接地扁铁焊接质量, 发现部分扁铁焊接处未涂刷防锈漆。
2. 签发编号为 017 的通知单, 要求整改扁铁防腐

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江长兴
业能源
限

1. 5号地4号地整改漏点,
1、3号地接地施工。
2. 5号地地砖铺设

其
它
事
项

收到公司商务函, 明日去拜会项目经理人。

本日现场监理人员

曹庆峰 魏之 贺芳

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘才发