

监 理 日 志

工程名称: 湖南长沙4x20MW洛谷及新光伏扶贫项目

日期	2018年6月24日 星期日	气候	晴	气温	15℃-38℃
监理单位动态	材料进场。取样见证。合格情况:				
施工方人员动态	魏小 王付成 王付成 王付成 王付成 王付成				
施工机械动态	吊机4台 挖机3台 装载机2台 搅拌车2台				
施工进度情况	1. 光伏区支架组件安装 输送设备 输送设备 高压电缆敷设。支架卸货。打拉。电缆沟开挖。 2. 主变油池 石砌石支。一次室电缆沟盖板安装。西已电槽漏屋漏。 3. 升压站围墙地基浇筑。制模。 4. 西已电槽一次室支二。二次室屏柜柜架接。 5. 外电对侧一次室设备安装。				
检查发现的问题	1. 主变油池下方U型管破裂百不允焊焊接后二次室基使用。要求下家更换新U型管。 2. 主变放油后。原变压器油池抽油后存在杂质。要求清油后重新出果。油检合格。				
处理措施、意见、结果	光伏区电缆(还有电缆)进场吊卸安全。 光伏区箱变就位两套				
协调内容或其他					
记录人	王付成	总监签阅	王付成		