

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2x20116A渔光互补扶贫项目

日期	2019年09月29日 星期日	气候	晴	气温	17°-33°
监理人员动态: 孔令才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 共计28人.					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆.					
施工进度情况	1. 3区、4区、7区、8区支架、组件、横梁、电缆消缺. 2. 28区、29区支架、电缆横梁消缺. 3. 3号逆变器设备调试和消缺.				
检查发现的问题	发现少数工人未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已要求现场工人佩戴好安全帽.				
协调内容或其他	1. 现场安全正常. 2. 整理资料、编写日记、日报: 收集施工照片等.				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		