

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 15 日

星期: 一

工程名称: 河南三新电力科技有限公司20mw光伏发电项目

天气: 晴
气温: 11℃ - 22℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查施工现场, 开美站设备间线路, 光伏区电气焊缺, 35kV外线路部分铁塔接地圆钢产生锈蚀, 通知施工单位对产生锈蚀的接地圆钢进行整改。 学习相关法律法规, 行业规范, 增强自身监理能力。 整理归档监理资料。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="236 1086 411 1146">施工单位</th><th data-bbox="411 1086 1522 1146">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="236 1146 411 1619"> 江苏博电力有限公司 </td><td data-bbox="411 1146 1522 1619"> 开美站光伏区主体工程已完成, 开美站设备间线路, 光伏区电气焊缺中。 35kV外线路铁塔拉直螺栓, 紧固。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏博电力有限公司	开美站光伏区主体工程已完成, 开美站设备间线路, 光伏区电气焊缺中。 35kV外线路铁塔拉直螺栓, 紧固。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏博电力有限公司	开美站光伏区主体工程已完成, 开美站设备间线路, 光伏区电气焊缺中。 35kV外线路铁塔拉直螺栓, 紧固。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	张华林				
记录人: 张华林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张华林				