

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月2日 星期日	气候	晴	气温	21-31℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 外线20人 场区25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 西区逆变器、汇流箱低压线接驳3人, 完成37%。② 西区支架、组件吊装13人, 完成13%。③ 西区桁架支墩砌砖9人, 完成0%。④ 外线组塔、架线20人, 完成100%。				
检查发现的问题	① 检查西区桁架支墩砌砖, 发现有个别砌砖基础没达到要求。				
处理措施、意见、结果	① 砌砖基础未达到要求的, 通知后均已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张金岩		总监签阅		

