

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 7 日

星期: 二

工程名称: 永丰变电站迁址新建工程

天气: 雷阵雨

气温: 21-24℃

监 理 工 作 情 况	本日.监理单位对施工现场检查发现的问题: ① 主变支路支墩浇筑拆模后,支墩有裂缝.底面.支墩等问题.现场监理已通知施工单位负责人及施工队现场负责人.要求整改修复. ② 检查部分线路杆基是否受电线路(电杆)影响.(是否已停止施工工作)	
施 工 情 况	施工单位 永丰电力公司	施工内容及进度 主变支路浇筑50个. 线路杆基是否受电线路影响.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国栋.刘光杰.朱书.
记录人: 朱书	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国栋	

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建