

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 27 日

星期: 五

工程名称: 淮安北港49.5兆瓦风电项目

天气: 阴

气温: 4-17℃

监 理 工 作 情 况	一、巡视现场,检查道路施工质量和现场安全文明情况。 发现问题: 1. 部分路段坡度过大不符合图纸要求; 2. 个别地方转弯半径过大, 不符合图纸要求; 3. 部分路段山坡上石块有滚落的隐患, 形成安全隐患; 4. 洒水不及时; 5. 钢筋加工区钢筋露天堆放未覆盖; 6. 钢筋加工区配电箱箱门缺失, 有安全隐患。 以上问题已告知施工单位要求整改并发出通知单和联系单。 详见CMBK-JL-JBKXM8-001, CMBK-JL-JBKXM7-002。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 1164 406 1220">施工单位</th><th data-bbox="406 1164 1482 1220">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1220 406 1702"> 贵州电建 </td><td data-bbox="406 1220 1482 1702"> 一、现场工作人员: 10人, 机械: 挖掘机6台, 压路机1台, 推土机1台, 洒水车1台。 二、当日完成工作量: 路基挖土石方、石方破碎, 初平及碾压200m, 清表200m, 道路边坡修整, 路基找平碾压成型。 三、累计完成工作量: 清表22.8km, 放线24.5km, 完成路基初平及碾压22.8km, 完成风机平台2处, 软土换填310米。 四、压站土方5300平方米(全部完成), 挖土石方8000立方米。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	一、现场工作人员: 10人, 机械: 挖掘机6台, 压路机1台, 推土机1台, 洒水车1台。 二、当日完成工作量: 路基挖土石方、石方破碎, 初平及碾压200m, 清表200m, 道路边坡修整, 路基找平碾压成型。 三、累计完成工作量: 清表22.8km, 放线24.5km, 完成路基初平及碾压22.8km, 完成风机平台2处, 软土换填310米。 四、压站土方5300平方米(全部完成), 挖土石方8000立方米。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	一、现场工作人员: 10人, 机械: 挖掘机6台, 压路机1台, 推土机1台, 洒水车1台。 二、当日完成工作量: 路基挖土石方、石方破碎, 初平及碾压200m, 清表200m, 道路边坡修整, 路基找平碾压成型。 三、累计完成工作量: 清表22.8km, 放线24.5km, 完成路基初平及碾压22.8km, 完成风机平台2处, 软土换填310米。 四、压站土方5300平方米(全部完成), 挖土石方8000立方米。				
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李永 申景鹏 郝乃雷 记录人: 李永 总工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生				