

# 监 理 日 志 ( )

日期：2018年9月26日

星期：四

工程名称：瑞美北控13#15#五期项目

天气：中雨

气温：3-14℃

监理工作情况	1. 组织各方进行现场安全文明专项检查，问题较多，详见监理检查记录表17335-JL-JBKM14-004和监理通知单17335-JL-JBKM8-AQ-006。 2. 组织召开安全专题会议，详见专题会议纪要17335-JL-JBKM9-005。 3. 组织召开第二次工地例会，详见会议纪要17335-JL-JBKM9-001。 4. 组织各方探讨本项目监理考核制度。 5. 巡视工地，检查并督促综合楼项目和外线施工现场进度，质量 量和投入的人力、材料、设备投入情况。综合楼基础拆模后 部分地方观感差，①-②轴柱底开裂，要求乙方对观感差部 位修补，补浆踢除，柱模封模前柱底需去处理。 6. 由于外线施工单位现场及生活区路面极差，甲方资料员及程序员未走下工地。	
施工单位	施工内容及进度	
施工情况	<p>广州地建 中六集团</p> <p>1. 现场管理人员4人，施工人员：木工1人，钢筋工8人。          2. 当日完成：并庄路综合楼基础除梁底模板外均已完成。          钢筋绑扎完成。          3. 场地材料集中堆放。</p>	

其它事项	<p>无</p>	
------	----------	--

本日现场监理人员	申东鹏 刘其常	
记录人：	张涛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐国生