

监理日志()

天气: 小雨
气温: 18—27℃

日期: 2018年6月17日

星期: ⑩

工程名称: 夏县2018年文化扶贫项目二标段

高游镇付家村村民小组道路施工现场无
证施工, 记者队施工队还未落实, 挖机无法进
入场地,

监理工作情况		
--------	--	--

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	珠海兴业	现场无法施工民工不让挖机进场

其它事项	
------	--

本日现场监理人员 | 孙金红 郭德国 邹伟

记录人: 孙金红

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 钱晓武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 18 日

星期: 一
工程名称: 2018年高淳区光伏扶贫项目二期工程天气: 中雨
气温: 18—26°

监 理 工 作 情 况

1. 中雨停。
2. 白鹄镇付家村村民闹事无法施工,正在协调。

施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	珠 海 兴 业	雨停
其 它 事 项		

本日现场监理人员

李仓云 孔德国 邱伟

记录人: 李仓云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈鹏武

第五版单

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监理日志()

天气: 小雨
气温: 14—28℃

日期: 2018年6月14日

星期: 二

工程名称: 2018年吴忠扶贫项目EPC总承包工程二标段

监理工作情况	<p>1. 今天付家村工地 场地平整.</p> <p>2. 因今天无车 没去工地.(上午下雨)</p>	

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	珠海兴华	付家村工地平整场15亩已完成35%

其它事项	挖机2台.	

本日现场监理人员	李金生 孔德国 郭伟
记录人:	李金生

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 侯晓威

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 20 日

星期:

工程名称: 2018年盈居光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

天气: 小雨

气温: 4—28℃

监 理 工 作 情 况	1. 今天我们监理全体一起去了付家村工地，进行现场巡视。工地正在清理地基，三台挖机正在施工，测量员测得海拔高 580m。	
	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施工情况	珠海兴业	施工现场付家村三台挖机施工，已完成 200 面的 40%。
其它事项	现场测量海拔高度 580 m。	
本日现场监理人员	李仓红、孔桂国、郭伟	
记录人:	李仓红	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈晓斌

第五页共五页



由 扫描全能王 扫描创建

监理日志()

天气: 小雨
气温:

日期: 2018年6月21日

星期: 四

工程名称: 2018年度吴中区扶贫项目EPC总承包工程二标段

- | | |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况 | <p>1. 二标段大理沟施工现场因道路问题
挖机进不到现场无法施工。</p> <p>2. 二标段付家村场地平整。</p> |
|--------|------------------------------------------------------------------|

施工单位 施工内容及进度

珠海公司

付家村场地平整 45%

其它事项

本日现场监理人员

李仓立

记录人: 李仓立

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 朱明新

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建