

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 17 日

天气: 晴
气温: 36℃/25℃

星期: 二
工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫工程.

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 支架螺栓未拧紧. 2. 接地焊接施工人员戴防护套. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 支架螺栓必须紧固到位. 3. 施电焊施工时必须戴防护手套.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 通润服饰厂房屋顶光伏支架安装施工. 2. 瑞谷科技厂房屋顶 钢筋笼绑扎. 条形基础模板安装. 3. 红御兴 2 号. 3 号槽电站接地网焊接工作. 4. 施工人员 15 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李云 孙团结		
记录人: 孙团结 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李云		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建