

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 6 日

星期: 一

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云

气温: 34℃/25℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 支架立柱与立柱的螺栓未紧固.		处 理 措 施:	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 光伏支架螺栓必须紧固到位.
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度		
近 南 万 安		1. 金富电力厂房屋顶电缆桥架施工. 2. 金一珠宝、鸿兴实业厂房屋顶接地焊接施工. 3. 施工人员 12 人.		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		

