

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 20 日

星期: 一

工程名称: 洛宁县“1+2”贫困村光伏扶贫工程

天气: 阴

气温: 34℃/26℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 施工人员搬运组件时未戴防护手套 2. 支架槽条切口处未做防腐处理 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 搬运组件时须戴防护手套 3. 槽条切口处必须做防腐处理	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 金富电力房屋顶光伏组件安装 2. 施工人员15人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李云 记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南守明		

