

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 26 日

星期: 日

工程名称: 瑞金市十二五贫困村光伏扶贫工程

天气: 阴转阵雨

气温: 27℃/14℃

监
理
工
作
情
况

检查施工现场发现的问题:

1. 个别施工人员未戴安全帽.
2. 组件压块个别未拧紧

处理措施:

1. 口头警告并立即整改.
2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽
3. 组件压块螺栓必须紧固到位.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南
万安

1. 阮新村丁房屋顶光伏组件安装.
2. 瑞谷科技组件插接 MP 接头、电缆线敷设
3. 施工人员 10 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建