

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 5 日

星期: 三

工程名称: 沛县“十三五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多阵雨

气温: 34.0 / 26.0

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 个别施工人员穿拖鞋上班. 2. 个别组件边压块漏掉未拧紧. 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员不允许穿拖鞋施工. 必须穿戴个人防护用品. 3. 组件压块必须^{安装后}检查一遍. 防止漏掉未安装.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 金富电力. 凯迪电子电站并网发电试运行. 2. 红都兴厂房屋顶光伏组件安装. 3. 现场施工人员 14 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建