

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 20 日

星期: 四

工程名称: 丰县"十二五"贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云
气温: 35℃/24℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现问题: 1. 电缆敷设人员未戴防护手套 2. 电缆头剥皮长度过长 3. 电缆敷设时未达到电缆转弯半径最小长度 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 电缆敷设人员必须戴手套 3. 电缆头剥皮长度必须符合规定 4. 电缆预留长度必须符合相关规范要求	
施 工 情 况	施工单位 河南 百安	施 工 内 容 及 进 度 1. 国鑫标准厂房光伏电站并网试运行 2. 瑞高鸿兴厂房屋顶电缆敷设 3. 现场施工人员 19 人
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李云 记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建