

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 27 日

星期: 四

工程名称: 瑞安市“十二五”农村光伏扶贫工程

天气: 多云
气温: 32℃/20℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 电缆敷设人员未戴防护手套, 2. 支架横条切口未做防腐处理. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆敷设人员须戴防护手套. 3. 横条切口须做防腐处理.	
施 工 情 况	施工单位 润南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 江雁管通房屋顶电缆敷设. 2. 金宇电缆房屋顶组件间等线路安装 3. 现场施工人员 16 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宁明

