

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 10 月 2 日

星期：二

工程名称:瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫折面工程

天气: 晴
气温: $30^{\circ}\text{C} / 17^{\circ}\text{C}$

天气: 晴
气温: $30^{\circ}\text{C} / 17^{\circ}\text{C}$

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现问题:		处理措施:	
	1. 个别支架螺栓拧紧。 2. 支架横条切口做防腐处理。		1. 口头警告并立即整改。 2. 支架螺栓必须紧固到位。 3. 横条切口必须做防腐处理。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		
	河南 万安	1. 凯斯特光伏电站并网发电试运行 2. 瑞谷科技、凯迪电力光伏电站整改验收。 3. 现场施工人员 12 人。		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苟宁明		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建