

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 5 日

星期: 五

工程名称: 张金寨“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 晴转多云

气温: 29℃ / 16℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 安装汇流箱螺栓固定螺丝未拧紧。 2. 光伏交流电缆布线凌乱。 处理措施: 1. 口头警告并立即整改。 2. 固定螺丝必须紧固到位。 3. 电缆布线须美观大方且不影响电缆正常使用。	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 希艺欧厂房屋顶光伏支架安装。 2. 减友钟表厂房屋顶电缆敷设。 3. 现场施工施工人员 20 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 葛守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建