

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 25 日

星期: 四

工程名称: 洛宁县“十三五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云

气温: 26℃/19℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 光伏支架立柱螺丝未拧紧 2. 个别施工人员未戴安全帽. 处理措施: 1. 支架螺丝必须紧固到位. 2. 施工人员必须戴安全帽.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 希改光伏1层屋顶光伏支架安装, 光伏组件安装. 2. 现场施工人员 10人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李云		
记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明		

