

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 31 日

星期: 三

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 多云

气温: 27℃/13℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 光伏支架横条, 切口处未做防腐处理. 2. 施工垃圾随意丢弃. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 横条切口处必须做防腐处理. 3. 施工垃圾须统一堆放, 并及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红柳兴 7 户屋顶光伏组件安装 2. 现场施工人员 12 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 云
记录人: 李 云		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明

