

监 理 日 志

工程名称:

日期	2015年9月23日 星期一	气候	晴	气温	30-16°				
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	30人	麦珠 2车							
施工机械动态:	打桩机一台，钻机一台。								
施工进度部位情况	1. 坝上GPS定位放点 2. 坝上桩基础桩位, 进行浇筑前准备。 3. 对部分进场材料进行抽检。								
检查发现的问题	1. 部分施工人员未佩戴安全帽。 2. 麒麟山脚镇象鼻塘村打孔与浇筑同步施工, 施工桩基不合格。								
处理措施、意见、结果	1. 现场安全施工单位对施工人员进行安全教育。 2. 对不合格部位立即停工整改, 施工必须按施工工序进行, 并报监理方检查后方可进入下一施工工序。								
协调内容或其他									
记录人	刘瑞生	总监签阅							