

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 15 日

星期: 六

工程名称: 荆门市永福寺 9MW 屋顶分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: -10℃ ~ 4℃

监 理 工 作 情 况	1. 通讯线铺设进行检查, 是否存有破皮情况. 经查, 未发现. 2. 对各设备进行开箱检查, 部分线缆松动, 垃圾、材料未及时清理. 3. 土建问题整改不到位, 已现场通知负责人.	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 北 地 方 建 筑	施 工 内 容 及 进 度 1. 通讯线铺设, 改成各屋面铺设. 待接驳. 2. 通信线路支架固定施工. 3. 土建整改, 水沟支架固定.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王成春、王明华		
记录人: 王成春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王成春

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建