

监 理 日 志

工程名称: 益寿小厦家属区暨产北园光伏发电项目

日期	2019年3月9日星期六	气候	多云	气温	3-12°
监理单位动态: 施工现场两人 施工方人员动态: 施工现场两人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工部位进度情况	今日施工项目部两人对D号屋面焊点进行二次防腐处理与敷设通信线				
检查发现的问题	今日监理单位对施工现场进行检查发现施工人对焊点进行二次防腐处理时存在覆盖不全现象				
处理措施、意见、结果	监理单位现场要求施工人员进行整改,一定要把接地扁铁焊点处防腐处理做好全方位覆盖				
协调内容或其他	无				
记录人	何远成	总监签阅	李云		

