

监 理 日 志

工程名称: 兰考106国道房屋修缮工程, 4#发电顶棚

日期	2019年3月22日 星期五	气候	阴	气温	6-15°
监理人员动态: 施工现场两人 施工方人员动态: 施工现场1人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工 部位 进度 情况	施工人员对1号屋面光伏区进行光伏组件安装				
检查 发现 的问 题	个别施工人员在光伏组件铺设过程中存在翘板现象				
处理 措施 、意 见、 结果	监理员现场对施工人员进行口头警告				
协调 内容 或其 他	现场安全巡视检查, 未发现重大安全隐患 召开周监理会议。				
记录人	任运成	总监签阅	苗守刚		

