

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大华府联建项目光伏发电项目—大角鱼			
日期	2019年 8月 20日 星期二	气候	晴
气温		22-32°	
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:		镀锌钢管: 180米	
施工机械动态:			
施工部位进度情况	1. 通信光纤电缆敷设 2. 通信光纤电缆穿管		
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 通信电缆敷设过程中存在个别电缆 部位划伤现象		
处理措施、意见、结果	监理要求施工人员对预埋管口和镀锌 钢管管口在相对应保护, 不能二次出现电缆 表皮划伤现象		
协调内容及其他	1. 现场安全检查未发现存在重大安全隐患		
记录人	任远成	总监签阅	苗宇明

