

监 理 日 志

工程名称: <u>三孝恒大华府联建项目11#楼及地下室二次结构</u>			
日期	<u>2019</u> 年 <u>10</u> 月 <u>22</u> 日 星期 <u>二</u>	气候	<u>小雨</u> 气温 <u>14-19℃</u>
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
<u>任远成</u>			
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	<u>1. 3#楼地下室土方开挖</u> <u>2. 1-、二次预制板基层接地极焊接</u>		
检查发现的问题	<u>监理单位对施工现场进行检查发现</u> <u>一二次预制板接地极焊接时存在未</u> <u>满焊现象</u>		
处理措施、意见、结果	<u>监理单位要求施工人员现场整改</u> <u>进行二次加焊</u>		
协调内容及其他	<u>现场经检查,未发现重大安全隐患</u>		
记录人	<u>任远成</u>	总监签阅	<u>任远成</u>

