

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年3月28日	星期	六	气候	晴	气温	6-14°
监理单位动态：	金远成 施工方人员动态： 施工2人1人 施工机械动态：				材料进场、取样见证、合格情况： 检测偏差：3500米		
施工方人员动态：							
施工机械动态：							
施工部位进度情况	1. 1#、2#屋顶光伏区电缆桥架盖板安装 2. 7#、8#屋顶光伏区电缆桥架接地扁铁焊接 3. 一、二次预制舱基础、1-3#箱变基础、户外柜基础焊接 4. 电缆井防火封堵						
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行巡查发现 屋顶光伏区个别电缆桥架盖板存在 脱落现象						
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员进行整改。 对脱落位置进行补漆						
协调内容及其他	现场安全巡查，未发现重大安全隐患						
记录人	金远成		总监签阅	杨安明			



扫描全能王 创建