

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 4月 4日	星期 六	气候	晴	气温	8-20°
监理人员动态：	任达威			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：	施21、22、41					
施工机械动态：						
施工部位进度情况	1. 6#屋面光伏区清洗系统中间接头处 2. 1#、2#屋面光伏区清洗水管保温层套做 3. 2#屋面光伏区汇流箱端电缆桥架盖板处					
检查发现的问题	监理员对施工现场进行检查发现 屋面光伏区清洗水管保温层套做 时存在保温层个别位置破损					
处理措施、意见、结果	监理员要求施21、22、41进行现场整改 对保温层破损处进行处理					
协调内容及其他	现场安全巡查，未发现重大安全隐患					
记录人	任达威		总监签阅	苗宝刚		



扫描全能王 创建