

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年2月26日 星期二	气候	阴	气温	10-10℃
监理人员动态:	监理人员6人巡视施工现场 检查现场安全.		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工方人员A区5586扣人管理 人员5人管理施工现场.				
施工机械动态:	吊车一台吊装材料. 挖机壹				
施工部位 进度情况	光伏区施工现场清理垃圾. 支架安装 BR: B区支架安装3组 B区架梁装1组. B1组件安装3组. 12块. 综合楼. 水泵房. 屋顶板拆除. 场地清理.				
检查发现的 问题	综合楼有工人未戴安全帽.				
处理措施、 意见、结果	现场告知加强安全管理.				
协调内容或 其他	(此栏为空)				
记录人	朱秀华 邵		总监签阅	苗宇刚	